



تعرض خان أسعد باشا لأضرار كبيرة نتيجة للأعمال العسكرية لقوات النظام. ففي الفترة بين 2012/12/27م و 2013/6/27م تعرض لغارة جوية من الطيران الحربي لقوات النظام أدت لفتحة في السقف (العقدي) المغموس في الطرف الشرقي حيث كان يستخدم للتصوير الطبقي المحوري كما هو في الشكل المرفق:



كما تعرض لسقوط عدد من قذائف الهاون أدت لفتحات في سقف الطابق الثاني وانهيار جزئي في بعض الجدران كما أدى ذلك لضرر كبير في المرافق العامة على سطح الطابق الاول كما في الشكل المرفق:



مكان سقوط قذيفة هاون في قبة الطابق الثاني



انهيار جزئي في الطابق الثاني في الجهة الجنوبية الشرقية ناتجة عن قذيفة



كما تعرض الخان لغارة جوية أخرى في الفترة بين 2013/6/27م و2013/8/1م في الجهة الجنوبية الغربية أدت لانهيار جزئي لمئذنة جامع المصري الملاصق لخان أسعد باشا وانهيار جزئي في الجهة الجنوبية الغربية كما في الصورة المرفقة:





مكان سقوط قذيفة هاون



كما تعرض الخان لعدة أضرار ناتجة عن تشظي وسقوط براميل متفجرة سقطت بجواره وذلك في الفترة بين 2014/1/1م و2015/8/7م، تمثلت بأضرار بالجدران أدت لانهييار جزئي وتشقق وفتحات في الطابق الثاني كما في الشكل المرفق:





كانت الغارة الأخيرة التي استهدفت الخان بتاريخ 2015/8/7م هي الأكثر ضرراً حيث أنهار جزء كبير من الطابق الثاني (البهو) وجزء من الغرف من الطرف الغربي، وكان في بهو الطابق الثاني لوحتان مشغولتان على مادة الأيرولام وهما بحاجة لعمل إسعافي لاستخراجهما كما في الشكل المرفق:







الجهة الشمالية من الطابق الثاني



الجهة الشرقية من الطابق الثاني والتي أنهار جزء منها

انهيار في الجزء الشمالي من الطابق الأول أحدث فتحة كبيرة في الجدار كما في الشكل المرفق:




انهيار حجارة من الطابق الثاني على ساحة الخان:





أيضاً أضرار كبيرة أدت لصرع باب الخان وهو بحاجة لعمل إسعافي لإعادة استخدامه بشكل جيد
كما في الشكل المرفق:





الواجهة الشمالية قبل التعرض لأي ضرر

أعد التقرير

م. عبد الرحمن اليحيى (مركز التراث السوري)

منسق مشروع المراقبين

د. عمرو العظم

