

الموقع قبل وقوع الضرر

وثق بجولة ميدانية لفريق المراقبين التابع لمركز حماية التراث الثقافي السوري بتاريخ
2015/4/16م



البناء الذي تم تدميره



البناء قبل التدمير من الجهة الجنوبية الشرقية

الصور بعد التخریب التي تعرض لها الموقع



البناء بعد التدمير



البناء بعد التدمير




تكسير الحجارة



تكسير الحجارة



البناء الذي تم هدمه بشكل كامل









أعداد التقرير:

م. عبد الرحمن اليحيى (مركز التراث السوري)

منسق مشروع المراقبين

د. عمرو العظم

