


"مبادرة حماية التراث" التابعة لمنظمة اليوم التالي

مشروع المراقبين

تقرير عن المواقع التي تحتاج تدخل إسعافي

آذار – مارس 2021



المواقع التي تحتاج لتدخل إسعافي

موقع البارة وقرقبيزة والكفير وموقع باعودا وباقرحا

طرق التدخل الإسعافي: إزالة الاوساخ والنباتات الضارة بالموقع وفرز الاحجار عن الركام
اماكن الضرر والتهدم والرفع الطبوغرافي لاماكن الضرر وتدعيم الأبنية المتضررة (دير
سوبات – المدفن الهرمي – الكنائس والأبنية المهمة ضمن المواقع).














الغاية من الدراسة: توثيق الأبنية التي تعرضت للضرر وذلك بالرفع الطبوغرافي والتوثيق العلمي والمهني ووضع الحلول الإسعافية لوقف تمدد الضرر في البناء وإزالة الأوساخ والنباتات الضارة بالموقع وفرز الأحجار في الأماكن التي تعرضت للضرر وتدعيم الأبنية المعرضة للضرر.

طرق التدخل المقترحة:

- 1- توثيق الأبنية التي تعرضت للضرر بشكل علمي ووفق النموذج المعتمد لمركز حماية التراث الثقافي السوري.
- 2- الرفع الطبوغرافي للبناء ولمكان الضرر.
- 3- إزالة الأوساخ والنباتات الضارة وترحيلها للمكان الذي يتم تحديده من قبل المجلس المحلي.
- 4- فرز الحجارة التي تم جمعها من بين الانقاض في الأماكن التي تعرضت للضرر بشكل كبير وتجميعها بالمكان المناسب.
- 5- توثيق الحفر الناتجة عن التنقيب العشوائي
- 6- طم الحفر الناتجة عن التنقيب العشوائي في الموقع
- 7- تدعيم الأبنية المعرضة للضرر.
- 8- توثيق الموقع بعد الانتهاء من الأعمال

الهدف التدخل: تنظيف الموقع الاثري من الاوساخ ومن النباتات الضارة وتوثيق أماكن الضرر وتدعيم الأبنية المعرضة للضرر واقتراح الحلول الإسعافية

أعداد التقرير:

م. عبد الرحمن الجحى (مركز التراث السوري)

آ. خالد حياتله

منسق مبادرة حماية التراث

آ. خالد حياتله