


"مبادرة حماية التراث" التابعة لمنظمة اليوم التالي

مشروع المراقبين

تقرير عن الديرونية

كانون الثاني – ديسمبر 2021



دراسة صيانة الديرونية

يعود تاريخ الموقع إلى القرن السادس الميلادي ويقع شمال غرب ادلب بعيداً عن باقرا بحوالي 500م وقد أدرج على لائحة التراث العالمي في عام 2011م كواحد من المدن المنسية في الشمال السوري

واسم الديرونية هي تصغير لكلمة الدير الذي يختلف عن الكنيسة من حيث الطراز المعمار تتخذ الكنيسة التصميم البازلتي ويتميز الدير بسقفه الهرمي كما أنه ليس مكان للعبادة حيث يحتوي غرف خاصة بالرهبان يطل الموقع على سهل انطاكيا وجبال الأمانوس ويضم مباني وكنائس ديرية اضافة لمقبرة ومدفن جماعي



تنقيب غير شرعي في ارض الموقع وتكسير للأحجار



تنقيب غير شرعي في ارض الموقع



تنقيب غير شرعي في ارض الموقع وتكسير للأحجار



الغاية من الدراسة:

توثيق الأبنية التي تعرضت للضرر وذلك بالرفع الطبوغرافي والتوثيق العلمي والمهني ووضع الحلول الإسعافية لوقف تمدد الضرر في البناء وإزالة الأوساخ والنباتات الضارة بالبناء وفرز الأحجار في الأماكن التي تعرضت للضرر وطم الحفر الناتجة عن التنقيب غير الشرعي وتديم الجدران بهيكل خشبي

طرق التدخل المقترحة:

- 1- الرفع الطبوغرافي للبناء ولمكان الضرر.
- 2- إزالة الأوساخ والنباتات الضارة وترحيلها.
- 3- فرز الحجارة التي تم جمعها من بين الانقراض في الأماكن التي تعرضت للضرر بشكل كبير وتجميعها بالمكان المناسب.

- 4- توثيق الحفر الناتجة عن التنقيب العشوائي
- 5- طم الحفر الناتجة عن التنقيب العشوائي في الموقع
- 6- تدعيم الجدران بواسطة تصميم هيكل خشبي مناسب
- 7- توثيق البناء بعد الانتهاء من العمل

أعداد التقرير:

م. عبد الرحمن اليحيى (مركز التراث السوري)

آ. خالد حياتله

منسق مبادرة حماية التراث

آ. خالد حياتله

