


"مبادرة حماية التراث" التابعة لمنظمة اليوم التالي

مشروع المراقبين

تقرير عن دير سوباظ

أيلول – سبتمبر 2021



مقدمة:

واحد من اهم الفيلات (الابنية) التي تتبع موقع البارة في حيفا الغربي و قد تعرض لكثير من التعديات بسبب النزاع و الاهمال و غياب الرقابة حيث قام بعض الاشخاص بتجريف وتكسير بعض الحجارة في الطرف الشمالي للبناء وكذلك تم استخدام الواجهة الشرقية كدرنية للتدريب على البارودة مما أدى لتأكل كبير في الواجهة الشرقية مما يتطلب ذلك التدخل بأعمال ازالة الاوساخ والانقاض وفرز الحجارة و كذلك ترميم الاجزاء المتضررة وتدعيم بعض الاماكن بهيكل خشبي و توثيق والرفع الطبغرافي للبناء و كذلك توثيق ثلاثي البعد قبل البدء بالأعمال وبعد الانتهاء من الاعمال



الواجهة الشرقية ويظهر عليها الأضرار الناتجة عن الطلق الناري




الواجهة الشمالية



تكسير الأحجار وذلك لاستخدامها بالبناء الحديث



التخريب الناتج عن الطلقات النارية



دير سوباظ من الجهة الشرقية

المقترحات

- 1- الرفع الطبوغرافي للبناء ولمكان الضرر.
- 2- إزالة الأوساخ والنباتات الضارة وترحيلها.
- 3- فرز الحجارة التي تم جمعها من بين الانقراض في الأماكن التي تعرضت للضرر بشكل كبير وتجميعها بالمكان المناسب.
- 4- توثيق الحفر الناتجة عن التنقيب العشوائي
- 5- طم الحفر الناتجة عن التنقيب العشوائي في الموقع
- 6- تدعيم الجدران بواسطة تصميم هيكل خشبي مناسب
- 7- ترميم الواجهة الأمامية التي تعرضت للضرر بشكل كبير بالطريقة العلمية المناسبة ووفق المعايير الأثرية
- 8- توثيق البناء بعد الانتهاء من العمل

أعداد التقرير:

م. عبد الرحمن اليحيى (مركز التراث السوري)

آ. خالد حياتله

منسق مبادرة حماية التراث

آ. خالد حياتله

