


## "مبادرة حماية التراث" التابعة لمنظمة اليوم التالي

### مشروع المراقبين

### تقرير عن حمام المالحة

تشرين الأول – أكتوبر 2021



## مقدمة

يعود بناء هذا الحمام إلى العهد العثماني في الغالب لأنه بني على طريقة الغمس التي كانت منتشرة في تلك الفترة يوجد في هذا الحمام كغيره من الحمامات ثلاث أقسام: وهي "الجواني" و"الوسطاني" و"البراني" ومصدر الماء فيه عبارة عن بئر قديم يسمى "ركية" يبلغ عمقها حوالي (107) أمتار ومياهها كبريتية لذلك سمي الحمام بـ"حمام المالحة" ولهذه الماء مزايا متعددة حيث تقوم بتخليص الجسم من الأمراض الجلدية التي تصيبه أثناء الحمام وتعطي رغوة كثيفة للصابون.

ويحتوي الحمام على عدة قباب الأولى فوق "البراني" وهي أكبر هذه القباب ويوجد فيها فتحات في الأعلى لتأمين الإنارة وقبة فوق "الوسطاني" وأخرى فوق "الجواني" وهناك في

الجواني غرفة صغيرة تسمى "الخلوة" وتكون مخصصة لشخص يأتي إلى الحمام بمفرده وتحوي على جرن واحد للماء الساخن وهناك خمس أجران في الغرفة الكبيرة التي يدخلها عدة أشخاص مع بعضهم، ومن الأشياء الملفتة للنظر لزائر هذا الحمام وجود مقام لإحدى النساء الصالحات وتسمى "ستي محمودة" وهي في

القسم "البراني"





الأضرار التي لحقت حمام المالحة جراء الغارة الجوية



الأضرار التي لحقت حمام المالحة جراء الغارة الجوية



الأضرار التي لحقت حمام المالحة جراء الغارة الجوية



الأضرار التي لحقت حمام المالحة جراء الغارة الجوية



الأضرار التي لحقت حمام المالحة جراء الغارة الجوية



انقراض بحاجة لترحيل

#### المقترحات:

- 1- الرفع الطبوغرافي للبناء ولمكان الضرر.
- 2- إزالة الأوساخ وترحيلها إلى المكان الذي يتم تحديده من المجلس المحلي.
- 3- فرز الحجارة التي تم جمعها من بين الانقراض في الأماكن التي تعرضت للضرر بشكل كبير وتجميعها بالمكان المناسب وترحيل الانقراض.
- 4- تدعيم الجدران بواسطة تصميم هيكل خشبي مناسب
- 5- ترميم الواجهة الأمامية التي تعرضت للضرر بشكل كبير بالطريقة العلمية المناسبة ووفق المعايير الأثرية
- 6- تنفيذ كحلة للجدران
- 7- تنفيذ زريقة
- 8- توثيق البناء بعد الانتهاء من العمل

أعداد التقرير:

م. عبد الرحمن يحيى (مركز التراث السوري)

آ. خالد حياثله

منسق مبادرة حماية التراث

آ. خالد حياثله