


"مبادرة حماية التراث" التابعة لمنظمة اليوم التالي

مشروع المراقبين

تقرير عن كنيسة الحصن في كفر البارة


كانون الثاني – يناير 2021



الكنيسة الصغيرة:

يضم موقع كفر البارة خمسة كنائس منها الكنيسة الكبيرة التي تقع إلى الشرق من الموقع ويلاحظ فيها وجود الكثير من الأعمدة والتيجان والحجارة المتناثرة وهو ما يدل على فخامتها ويبلغ طول الكنيسة يبلغ 25 متراً وعرضها 17 متراً ومن المحتمل أنها تعود إلى القرن الرابع أو الخامس الميلادي.

والكنيسة الثانية تقع إلى جانب الأولى لكنها أصغر منها وهي التي تم توثيقها ويذكر أن هاتين الكنيستين ذكرهما الرحالة الكونت دو فوغويه أثناء زيارته للبارة.





ويعد نمط الكنسية التي تم توثيقها إيواني بازوليكي يتخللها أعمدة رخامية وتيجان من النمط الكورنثي.

وقد تعرضت للتتقيب العشوائي من الجهة الغربية كشفت هذه التنقيبات عن سكن بدائي مما يدل أن هذه الكنسية بنيت على أنقاض بناء سابق ويرجح أن يكون معبد وثني. وتعرضت لقصف أيضا من قبل الطيران الحربي غارتين من الجهة الجنوبية والجنوبية الشرقية أدت الشظايا الناتجة عن الغارات الى تكسير عدد من الحجارة في الواجهة الشرقية للكنسية وخصوصاً الحنية (وهذا قصف حديث في ظل الهجمة الأخيرة).



اضرار قصف الطيران الحربي على الكنيسة



اضرار قصف الطيران الحربي على الكنيسة







المقترحات:

- 1- الرفع الطبوغرافي للبناء ولمكان الضرر.
- 2- إزالة الأوساخ والنباتات الضارة وترحيلها.
- 3- فرز الحجارة التي تم جمعها من بين الانقاض في الأماكن التي تعرضت للضرر بشكل كبير وتجميعها بالمكان المناسب.
- 4- توثيق الحفر الناتجة عن التنقيب العشوائي
- 5- طم الحفر الناتجة عن التنقيب العشوائي في الموقع
- 6- تدعيم الجدران بواسطة تصميم هيكل خشبي مناسب
- 7- توثيق البناء بعد الانتهاء من العمل

أعداد التقرير:

م. عبد الرحمن يحيى (مركز التراث السوري)

آ. خالد حياتله

منسق مبادرة حماية التراث

آ. خالد حياتله

