

"مبادرة حماية التراث" التابعة لمنظمة اليوم التالي

مشروع المراقبين

تقرير نهائي لحماية القطع الأثرية والبناء

في خان مراد باشا (متحف معرة النعمان)

1 آب 2018



اسم المشروع: التدخل الاسعافي بمتحف معرة النعمان من خلال حماية القطع الأثرية وحماية

البناء المكان: متحف معرة النعمان الواقع ضمن مدينة معرة النعمان التابعة لمحافظة ادلب

الجهة المنفذة: مركز حماية التراث الثقافي السوري

تاريخ المباشرة: 2018/6/1م

تاريخ نهاية المشروع: 2018/8/1م

مدة المشروع: ثمان أسابيع فقط لا غير

بعد تعرض متحف معرة النعمان (خان مراد باشا) لغارة جوية بصاروخين فراغيين والتي خلفت أضرار جسيمة بالبناء حيث تمثلت تلك الأضرار:

- 1- انهيار الرواق الشمالي للجناح الثالث والرواق من الجهة الغربية أيضا" وهما عبارة عن أروقة بقناطر مدببة.
- 2- انهيار بعض العضائض الحجرية وهي والبالغ عددها خمسة ثلاثة من الجهة الشمالية واثنان من الجهة الغربية
- 3- انهيار أجزاء من المدفن الجماعي المنقول من المنطقة الشمالية لمعرة النعمان منذ عام 1982م
- 4- انهيار الجدار الغربي في الممر المؤدي لدورات المياه من الجهة الشرقية
- 5- أضرار داخل الجناح الثالث تمثلت بانهيار من الجهة الشمالية
- 6- تحطم بعض الجرار الفخارية التي تم نقلها مسبقا لداخل الجناح الثالث
- 7- أضرار ببعض اللوحات الجدارية داخل الرواق من الجهة الشرقية والشمالية مقابل مدخل الجناح الثالث من جهة الشمال وكذلك سقوط لوحة جدارية من الجهة الغربية بجوار المدخل من جهة الغرب.

حيث تم العمل بحماية القطع الأثرية وفق المراحل التالية:

- نقل القطع الأثرية الى داخل الموجودة ضمن الأروقة إلى داخل الجناح





- متابع أعمال حماية لوحات الفسيفساء وذلك من خلال تغطية اللوحات بطبقة من الغراء و القماش و ثم تغطية اللوحات بأكياس الرمل





● تدعيم اللوحات المرتفعة بطبقة ثانية من اكياس الرمل









- تنظيف الأجنحة وتثبيت اللوحات بشكل جيد





• تنفيذ اعمال كحلة بيتونية





- ترميم المدافن الحجرية التي تعرضت للكسر

