


"مبادرة حماية التراث" التابعة لمنظمة اليوم التالي

مشروع المراقبين

تقرير عن التدخل الاسعافي بمتحف معرة النعمان

الجدار الغربي 2018/9/1م



التدخل الاسعافي بمتحف معرة النعمان من خلال تدعيم الجدار من الجهة الغربية واصلاح
أضرار السقف والجدران المعرضة للعوامل الجوية

اسم المشروع: التدخل الاسعافي بمتحف معرة النعمان من خلال بناء جدار من الجهة الغربية
للممر المؤدي لدورات المياه

المكان: متحف معرة النعمان الواقع ضمن مدينة معرة النعمان التابعة لمحافظة ادلب

الجهة المنفذة: مركز حماية التراث الثقافي السوري

تاريخ المباشرة: 2018/9/1م

تاريخ نهاية المشروع: 2018/11/1م


مدة المشروع: 8 أسبوع - ثمان أسابيع فقط لا غير

بعد تعرض متحف معرة النعمان (خان مراد باشا) لغارة جوية بصاروخين فراغيين والتي خلفت أضرار جسيمة بالبناء حيث تمثلت تلك الأضرار:

- 1- انهيار الرواق الشمالي للجناح الثالث والرواق من الجهة الغربية أيضا" وهما عبارة عن أروقة بقناطر مدبية.
- 2- انهيار بعض العضائض الحجرية وهي والبالغ عددها خمسة ثلاثة من الجهة الشمالية واثنان من الجهة الغربية
- 3- انهيار أجزاء من المدفن الجماعي المنقول من المنطقة الشمالية لمعرة النعمان منذ عام 1982م
- 4- انهيار الجدار الغربي في الممر المؤدي لدورات المياه من الجهة الشرقية
- 5- أضرار داخل الجناح الثالث تمثلت بانهيار من الجهة الشمالية
- 6- تحطم بعض الجرار الفخارية التي تم نقلها مسبقا لداخل الجناح الثالث
- 7- أضرار ببعض اللوحات الجدارية داخل الرواق من الجهة الشرقية والشمالية مقابل مدخل الجناح الثالث من جهة الشمال وكذلك سقوط لوحة جدارية من الجهة الغربية بجوار المدخل من جهة الغرب.

حيث تم العمل وفق المراحل التالية:

1. التدخل الإسعافي المباشر من خلال (التوثيق العلمي لأماكن الضرر – الرفع الطبوغرافي – كتابة تقرير الاستهداف)
2. فرز الحجارة وترحيل الانقاض
3. البدء بأعمال بناء الجدار الذي انهار بفعل الغارة الجوية



































أعداد التقرير:

م. عبد الرحمن اليحيى (مركز التراث السوري)

أ. خالد حياثله

منسق مشروع المراقبين

د. عمرو العظم

