

"مبادرة حماية التراث" التابعة لمنظمة اليوم التالي

مشروع المراقبين

خان مراد باشا (متحف معرة النعمان)

2017-11-01



تاريخ التسجيل 1945/4/1

رقم قرار التسجيل 207


يتألف مبنى خان مراد باشا (متحف المعرة) من أربعة أجنحة بأسقف مصلبة تتقد مها أروقة بقناطر مدبية ترتكز على عضائض حجرية ويتخلل كل جناحين معبر يؤدي إلى مرافق خدمية ويتوسط الباحة بناء مسجد وتكية إطعام أما من الجهة الغربية فيضم مرافق خدمية واقتصادية مؤلفة من سوق تجارية وحمام التكية وفرن خبز ومستودعات للغلال ومدار لتوزيع الماء لكافة المنشأة وقد أوقف الباني عدة منشآت اقتصادية لتفي حاجات نزلاء الخان. وقد تم تحويل الخان الى متحف للحفاظ وعرض مجموعة هامة من لوحات الفسيفساء من مواقع المدن الميته.

وقد خلف الاستهداف للمتحف من قبل الضربات الجوية في صيف ٢٠١٥ و ربيع ٢٠١٦ أضرار جسيمة بالبناء وخاصة حمام السوق الذي هو جزء من الخان و كذلك

الواجهة الغربية المعروف الجناح الرابع من الجهة الغربية و قد قام فريق العمل بمشروع المراقبين التابع لمركز حماية التراث الثقافي بالكشف الحسي المباشر على الموقع و دراسة الأضرار على البناء و توثيقها ووضع الحل الإسعافي للتدخل بشكل مباشر لتخفيف الضرر على البناء خاصة ان البناء تعرض لغارتين جويتين سابقا" و نتيجة سوء الاحوال الجوية وتساقط الثلوج الغزيرة ادى ذلك لضرر كبير في هيكل البناء .

حيث تمثلت الأضرار بما يلي:

شذوذ في الجدار في الممر المؤدي لدورات المياه الجانب الايمن (الشرقي) بمقدار 32سم وقد تم التدخل الاسعافي المباشر لوقف تمدد الضرر وذلك من خلال تدعيم الجدار بألواح الخشب السويدي والشيح بحيث يوقف شذوذ الجدار وتم ترقيم الاحجار وتحديد مكان الشذوذ بشكل دقيق من خلال الرفع الطبوغرافي للجدار.



الجدار قبل حدوث الشذوذ



الجدار قبل الشذوذ والضرر



الجدار بعد تعرضه للضرر والشذوذ

تدعيم اولي



تدعيم اولي



تدعيم إضافي

العمل بالتدعيم المرحلة الثانية






ترقيم الاحجار مكان الشذوذ




ترقيم الاحجار مكان الشذوذ



قياس الشذوذ بالجدار







أعداد التقرير:

م. عبد الرحمن اليحيى (مركز التراث السوري)

منسق مشروع المراقبين

د. عمرو العظم

