

اليوم التالي "مبادرة حماية التراث"

مشروع المراقبين في ادلب

تقرير عن أعمال حماية لوحات الفسيفساء في متحف معرة النعمان



تظهر الصور أعمال تعبئة أكياس الرمل وحماية لوحات الفسيفساء وترميم الفتحة من الجهة الشمالية التي أحدثت بفعل قذيفة، وذلك ضمن إطار الجهود الجارية لحماية لوحات الفسيفساء في متحف المعرة.

تم اعداد هذا التقرير في 13 آذار 2016.




تغطية لوحات الفسيفساء بالغراء وورق التايفك



تنظيف قطع الفسيفساء قبل تغطيتها بالغراء الأبيض





الطلاء بالغراء تمهيداً لتغطية القطع



تغطية اللوحات بورق تايفك



تعبئة أكياس الرمل لاستخدامها في حماية لوحات الفسيفساء





رص أكياس الرمل لحماية الفسيفساء



ترميم الأضرار الناتجة عن قذيفة هاون





أعداد التقرير:

م. عبد الرحمن اليحيى (مركز التراث السوري)

منسق مشروع المراقبين

د. عمرو العظم

