


"مبادرة حماية التراث" التابعة لمنظمة اليوم التالي

مشروع المراقبين

تقرير موقع الكفير -3-



الكفير

المنطقة الإدارية: ادلب

البارك: السادس بارك قلب لوزة

تاريخ الموقع: القرن الخامس الميلادي

ملامح الموقع: آثار بيزنطية

التاريخ: 2022/ 9 / 20

يقع موقع الكفير الاثري في محافظة ادلب قي القسم الشمالي الغربي من المحافظة ويبعد الموقع حوالي خمسين كيلو متر عن المدينة يقع ضمن بارك الجبل الأعلى (بارك قلب لوزة) البارك

السادس ويقسم هذا الموقع الى قسمين شرقي وغربي ضمن مكان معزول بين كتلتين جبليتين بعيد عن الاستيطان البشري.





واهم ما يميز الموقع الكنيسة التي تقع بين القسمين وهي ذات صحن وحيد يضم بيما والحنية النصف كروية مزودة بدعامات حجرية من الخارج.



تنقيب عشوائي بالموقع



أضرار بالموقع



تنقيب عشوائي



تخريب بفعل الطلق الناري



تم توثيق الكنسية بطريقة الثنائية والثلاثي البعد من الداخل والخارج بالإضافة الى توثيق الأضرار التي لحقت بالكنسية نتيجة التعدي البشري عليها
كما تم توثيق الاضرار التي لحقت بالموقع من حفر عشوائي واضافات للمباني الأثرية نتيجة نزوح الأهالي الى الموقع لفترة زمنية قليلة.



تجريف لاستصلاح الأراضي و زراعة الأشجار



تجريف لاستصلاح الأراضي و زراعة الأشجار





تجريف لاستصلاح الأراضي و زراعة الأشجار

تعرض الموقع بشكل كبير للتنقيب العشوائي و التجريف للاستصلاح الأرض.

ولكن نقترح :

توثيق الموقع بالتصوير الثنائي والثلاثي البعد
رفع الأضرار طبوغرافيا وذلك على نسختين إلكترونية و ورقية
ردم الحفر بالتنسيق مع المجتمع المحلي
مخاطبة الجهات الفاعلة لأخذ دورها بشكل فاعل
رفع الوعي للسكان المحليين وأشراكهم بحماية الموقع

أعداد التقرير:

م. عبد الرحمن اليحيى (مركز التراث السوري)

آ. خالد حياتله

منسق مبادرة حماية التراث

آ. خالد حياتله

