

"مبادرة حماية التراث" التابعة لمنظمة اليوم التالي

مشروع المراقبين

تقرير عن الأضرار في مسجد الشيخ ياسين في قرية الناجية

كانون الثاني 2016



تقع قرية "الناجية" إلى الجهة الجنوبية الغربية من مدينة "جسر الشغور" بحوالي /22/ كم، وعن مدينة "إدلب" /70/ كم، وتبعد عن مدينة "اللاذقية" حوالي /60/ كم، وعن "بداما" /4/ كم، ولها موقع استراتيجي مهم لوقوعها على طريق عام "حلب-اللاذقية".



وتمثل نقطة التقاء بين محافظة "إدلب" ومحافظة "اللاذقية"، التسمية القديمة للقريّة "كفرنجد"، وتعني تسميتها باللّغة "الأرامية" "كفرنجيا"، أي ضيعة الإعلان والظهور.

تم إجراء كشف ميداني على مسجد الشيخ ياسين العائد للفترة العثمانية بعد استهداف الطيران الروسي للمسجد مخلفاً أضرار كبيرة من الجهة الغربية وأضرار كبيرة داخل المسجد كما هو بالصور المرفقة:



مكان الاستهداف للطيران الروسي على المسجد من الجهة الغربية والأضرار التي خلفها



المسجد من الداخل وأثار الدمار الكبير







أعداد التقرير:

م. عبد الرحمن اليحيى (مركز التراث السوري)

منسق مشروع المراقبين

د. عمرو العظم

