


"مبادرة حماية التراث" التابعة لمنظمة اليوم التالي


مشروع المراقبين

الأضرار الجديدة في آثار قرية مجليا

تشرين الأول 2015



المنظر العام لقرية مجليا الأثرية



قرية مجاليا – تشالينكو 1952م

قرية مجاليا: تقع على الهضبة الداخلية على حدود الطريق الحديث الذي يؤدي إلى كفرنيل، على بعد 2 كم جنوب البارة. كانت القرية في البداية مستقلة، وقد تكون أقدم من البارة، لكنها سرعان ما أصبحت تابعة في القرن السادس. وهي تجمع مهم شديد الكثافة، نجد من بين الأطلال البازليك العائدة لبداية القرن الخامس، وفي الشمال الكنيسة المتعددة الأضلاع من القرن السادس، وفي الجنوب الحمامات والصروح الجنائزية الغنية.

أهم الأضرار الموجودة في الموقع الأثري:

1- قيام بعض الأهالي بجرف بعض الجدران وبعض الأبنية لاستخدامها في الزراعة.





2- العثور على العديد من حفر التنقيب العشوائية غير الشرعية في مختلف أنحاء الموقع الأثري.



بعض الحفر من الجهة الجنوبية للكنيسة والتي تحوي العديد من المدافن الجماعية والفردية.



أماكن توضع القبور في الكنيسة



التكسير على الواجهة

- 3- قيام بعض الاشخاص بتكسير واجهة أحد المباني في القرية.
- 4- تعرض حجارة بعض الابنية (بيوت سكنية – واجهة – سواكف) للعوامل الجوية وخاصة الأمطار والرياح حيث جميع حجارة المستخدمة في البناء كلسية تتفاعل مع الأمطار وبفعل الرياح تؤدي الى تفتتها.



قلعة مجليا المهذمة والتي تقع في الجهة الشمالية من القرية وتحتوي بداخلها العديد من الغرف.



أعد التقرير:

م. عبد الرحمن اليحيى (مركز التراث السوري)

منسق مشروع المراقبين

د. عمرو العظم

