

## "مبادرة حماية التراث" التابعة لمنظمة اليوم التالي

### مشروع المراقبين

### تقرير عن اضرار قرية الدانا الجنوبية




قام فريق حماية التراث الثقافي بتوثيق جميع الاضرار والتعديت التي لحقت بالمباني الأثرية بالصور في قرية الدانا الجنوبية الواقعة في شمال سوريه ضمن قرى ريف معرة النعمان الشمالي والتي تضم العديد من المباني الأثرية والقصور السكنية التي تعود للحضارة البيزنطية حيث تعرضت هذه المباني إلى تعديت مختلفة.

نذكر أنواع التعديت المختلفة التي طالت المباني الاثرية مع الصور:

- التخریب الذي حصل نتيجة استخدام الجيش النظامي السورية للأسلحة المختلفة والتي أحدثت دمار وتشويه بالمباني الأثرية.



صورة تظهر الرصاص على جدار قصر سكني



صوره تظهر الرصاص على جدار قصر سكني



- قص وتشويه احد السواكف لباب  
قصر سكني بالمنشار الكهربائي.

- الخراب نتيجة التنقيب السري والعشوائي الذي طال اغلب المباني والمدافن والقصور وغيرها من الأبنية الأثرية.



التنقيب الغير شرعي داخل احد المدافن الحجرية الارضية

التنقيب الغير شرعي بجانب احد جدران قصر البنات

- الحت والتعرية الناتج عن العوامل الطبيعية (الإمطار الحامضية والرياح والنباتات الطبيعية)

لان جميع الابنية الأثرية مبنية من الأحجار الكلسية الموجودة في المواقع نفسها وهي اقل قساوة ومع الزمن يحصل به تشويه وتعريه نتيجة تعرضها للأمطار الحامضية والتي تتفاعل معها بشكل كبير وايضا الرياح والنباتات المختلفة.



تأثيرات النباتات على الحجر



تأثيرات العوامل الجوية (الحت والتعرية) على الحجر

- تكسير أحجار القصور والمباني الأثرية واستخدامها في الابنية الحديثة.



تكسير حجارة المباني الاثرية

- الكتابات بالحفر على الأعمدة وأحجار القصور الأثرية.



أعداد التقرير:

م. عبد الرحمن الجحى (مركز التراث السوري)

آ. خالد حياثله

منسق مشروع المراقبين

د. عمرو العظم

